



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ABAETETUBA / BAIXO TOCANTINS
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E AVALIAÇÃO

OFICIO Nº 014/2019- CUBT

Abaetetuba, 16 de janeiro de 2019.

Da Coordenadora do Campus Universitário de Abaetetuba

Ao Coordenadoria de Logística/ DINFRA

A/c: Setor de Transportes

Assunto: Problemas no ônibus NSK 3551 e segunda via do cartão de abastecimento.

Prezado Senhor,

Solicitamos a suspensão do pagamento da empresa **R.H. PRESTADORA SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ 10.447.349/0001-20**, o qual realizou os serviços de manutenção (Montagem do motor) do ônibus da MARCA/MODELO AGRALE/MA12.0 MAXIBUS DP PLACA NSK 3551 do Campus de Abaetetuba, o mesmo retornou da oficina em 15/01/2019 porém foram apresentados os seguintes problemas após verificação:

- O motor apresenta barulho estranho e vazamento de óleo
- Vazamento de óleo diesel nos bicos 02 e 03.
- Protetor ou abraçadeira do cardã esta solto.
- Parachoque está caindo
- Setor de direção esta travando
- Tampa do piso, que fica em cima da caixa de marcha esta quebrada e o buraco fica exposto .
- Boia de tanque de combustível (sensor de nível)

Solicitamos também que seja solicitado a segunda via do cartão de abastecimento do BRASILCARD do referido veículo pois o mesmo foi extraviado.

Atenciosamente

Ana Áurea Barreto Maia
Coordenadora em Exercício
Campus de Abaetetuba/UFPA
Portaria nº 41/2019-Reitoria